

## **NOTA DE ESCLARECIMENTO**

A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB SAÚDE, por meio de sua Direção Superior, vem a público esclarecer sobre a situação atual do equipamento de Hemodinâmica instalado no Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos.

O referido equipamento, fabricado pela empresa CANON, não está em operação por falha em determinados componentes de sua constituição, o que tem sido objeto de tentativas de reparo pelo fabricante, ainda sem êxito até a presente data.

Em razão da urgência e da necessidade do serviço de hemodinâmica para a região, a PB SAÚDE, por meio de sua assessoria jurídica, propôs uma ação judicial em face da fabricante referida, em que fora deferida a liminar, para fins de que a empresa substitua o equipamento.

Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas pela PBSAÚDE, para que a fabricante do equipamento cumpra o contrato administrativo firmado e as decisões judiciais existentes.

Em tempo, esclarece-se que, nesta quarta-feira (15), a Canon informou à PB SAÚDE que as peças necessárias para o reparo do aparelho estão em trânsito, com previsão de chegada à cidade de Patos no sábado, 18 de março, e que os técnicos devem iniciar a manutenção ainda no mesmo final de semana.

Destacamos que todos os pacientes que precisam de assistência têm sido remanejados para as demais unidades administradas pela presente Fundação, seja na Hemodinâmica do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, ou no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita.

Reiteramos, por fim, que a assistência seguirá sendo prestada a todos os paraibanos e paraibanas, até que sejam retomados os atendimentos na Hemodinâmica de Patos.

Santa Rita, 15 de março de 2023.